










Planuojamo Kauno mazgo teritorijoje atliktos esamos gyvūnų migracijos tyrimų ataskaita.




Tyrimai atlikti 2023 metų Gegužės mėn. Tyrimus atliko Laura Jurkevičiūtė ir Tadas Vaičiūnas. Tyrimų vietos pažymėtos žemiau esančioje schemoje.








Pralaidos Nr. schemoje	Nuotrauka	Aprašymas	Išvados
24		<p>Naujai rekonstruota s ruožas, status šlaitas, pralaida vamzdžio formos, aptverta.</p>	<p>Migracijai netinkama, reikalinga pritaikyti Migracijai tarp Jiesios slėnio ir Jiesios upės kairiojo intako raguvos</p>
4		<p>Pralaida tinkama gyvūnų migracijai</p>	<p>Prailginti, išlaikyti pralaidos esamą vientisumą, pavyzdinė pralaida</p>
23		<p>Nepritaikyta migracijai</p>	<p>Reikalinga pritaikyti gyvūnų migracijai</p>



25			Iš dalies tinkama smulkiųjų gyvūnų migracijai,	Gali būti pritaikyta gyvūnų migracijai, išlaikyti pralaidos vientisumą užtikrinant migraciją Sąnašos upe
26			Pralaida netinkama migracijai. Ruožas netinkamas migracijai, tarp kelio ir geležinkelio	Poreikio pritaikyti migracijai nėra
27			Pralaida tinkama migracijai, tačiau ruožas yra šalia kelio	Pratęsti pralaidos vientisumą, paliekant galimybę gyvūnams migruoti nuo Nemuno priekrantės į Aukštąją Fredą




<p>28-31</p>	 <p>The top photograph shows a landscape with a railway line in the foreground, a dense line of green trees, and buildings and industrial structures in the background under a cloudy sky. The bottom photograph shows a close-up of a stone-lined drainage ditch with a small structure at the end, surrounded by green grass and trees.</p>	<p>Pralaidos nepritaikytos , ruožas netinkamas migracijai. Vienoje geležinkelio pusėje gyvenvietės, kitoje pramoninis rajonas.</p>	<p>Poreikio pritaikyti nėra</p>
<p>32</p>	 <p>The photograph shows a stone-lined drainage ditch with a circular opening at the end, situated in a grassy area with trees in the background.</p>	<p>Pralaida nepritaikyta migracijai. Ruožas nėra itin tinkamas migracijai, nes vienoje geležinkelio pusėje yra pramoninis rajonas. Netoli pralaidos fiksuoti stirnų pėdsakai, tačiau jos pralaida nesinaudoja.</p>	<p>Poreikio pritaikyti migracijai nėra.</p>




16		<p>Pralaida nepritaikyta migracijai. Ruožas nėra itin tinkamas migracijai, nes vienoje geležinkelio pusėje yra pramoninis rajonas. Netoli pralaidos fiksuoti stirnų pėdsakai, tačiau jos pralaida nesinaudoja.</p>	<p>Poreikio pritaikyti migracijai nėra.</p>
21		<p>Pralaida galėtų būti pritaikyta gyvūnų migracijai. Vieta tinkama gyvūnų migracijai.</p>	<p>Reikia pritaikyti, migracija Sėmenos dešiniu intaku</p>
19		<p>Pralaida galėtų būti pritaikyta gyvūnų migracijai. Vieta tinkama gyvūnų migracijai.</p>	<p>Reikalinga pritaikyti gyvūnų migracijai tarp Aukštosios Panemunės ir Dubravos miškų</p>

15			Ruožas aptvertas. Pralaida nepritaikyta gyvūnų migracijai.	Poreikio pritaikyti nėra
11			Pralaida nepritaikyta gyvūnų migracijai.	Būtinumo pritaikyti migracijai nėra
32			Pralaida nepritaikyta gyvūnų migracijai.	Poreikio pritaikyti migracijai nėra
16			Pralaida nepritaikyta gyvūnų migracijai.	Poreikio pritaikyti migracijai nėra




22			<p>Pralaida nepritaikyta gyvūnų migracijai.</p>	<p>Reikia pritaikyti, migracijai iš Vaišvydavos miško į Sėmenos slėnį</p>
20			<p>Pralaida nepritaikyta gyvūnų migracijai.</p>	<p>Reikia pritaikyti, migracija iš Vaišvydavos miško į Sėmenos slėnį, dešinys Sėmenos intakas</p>
18			<p>Pralaida sena, bet tinkama gyvūnų migracijai, ja migruoja pievinė ir kitos varlės, barsukai, lapės, usūriniai šunys, bebrai ir kt.</p>	<p>Reikia būtinai pritaikyti migracijai Garšvės upės slėniu į Sėmenos upę.</p>

			
15		Pralaida nepritaikyta	Būtinumo pritaikyti nėra

11			Pralaida nepriteikyta	Būtinumo priteikyti nėra
10			Pralaida nepriteikyta	Reikalinga priteikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis
9			Pralaida nepriteikyta	Reikalinga priteikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis

8			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis
12			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis
14			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis

7			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis
6			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis

5			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis
2			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis
13			Pralaida nepritaikyta	Reikalinga pritaikyti migracijai, Jiesios upės slėniais, intakais ir šlapynėmis

3	 <p data-bbox="527 367 625 430">Jiesios gatvė</p>	Senas arkinis tiltas, iš dalies tinkamas migracijai	Rekonstruojant tiltą per up. Kumė, jį reikalinga pritaikyti migracijai.
---	---	---	---